 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> SCHEDA B </div>	REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO RISCHI IDROGEOLOGICI ED AMBIENTALI	PROVINCIA CATANIA
		COMUNE MASCALUCIA
		LOCALITA' Cimitero Nicolosi - Via Del Bosco

SCHEDA DI SINTESI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

SCHEDA B INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO D'EVENTO

DENOMINAZIONE AREA CRITICA - NODO N° 1 cod. I_267CT		Breve descrizione: La vasca di espansione delle acque proveniente da monte, risultando inadeguata in occasione di eventi meorici eccezionali riversa le acque sulla strada (nella cartografia segnata con AN)			
CRITICITA' PER: frana <input type="checkbox"/> inondazione <input checked="" type="checkbox"/> mareggiata <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/>		Monitoraggio strumentale <input type="checkbox"/> Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio a vista <input type="checkbox"/>			
PRECEDENTI S/N <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/>		frequenti <input type="checkbox"/> occasionali <input checked="" type="checkbox"/>			
PAI: PERICOLOSITA' (P1,P2,P3,P4)	Sito d'attenzione				
PAI: RISCHIO (R1,R2,R3,R4)	R4	n.ro rif	095-E-3MC-E01	scheda(S/N)	
Aggiornamento					
DRPC: PERICOLOSITA' (B,M,E,ME)					
DRPC: RISCHIO SPECIFICO (B,M,E,M)					
DRPC: RISCHIO TOTALE (B,M,E,ME)	ME	n.ro rif	I_267CT	scheda(S/N)	SI
Aggiornamento	In aggiornamento				

BENI COINVOLTI

Edifici	Abitanti	Viabilità direttamente interessata		
civile abitazione n°	12 anni	18	statale	esclusiva
attività produttive n°	12-60 anni	123	provinciale	SI
tattici/strategici n° 1	60 anni	33	comunale	SI
abitanti con handicap fisici			altro	esclusiva
abitanti con handicap psichici				

NOTE


(inserire utili informazioni ulteriori)

In prossimità del Nodo 1 vi è il cimitero di Nicolosi. In via Antonello Da Messina è ubicata un'altra vasca di espansione di Nicolosi (segnata in cartografia con BN).

INTERVENTI STRUTTURALI

Realizzati

Previsti : Pulitura della vasca di spandimento della via del Bosco



Eventi piovosi eccezionali nella zona, consistenti in forti precipitazioni di notevoli intensità anche se di durata limitata a poche ore (4-5 ore), provocano forti disagi alla viabilità, con allagamenti stradali e a delle abitazioni site sulla Via del Bosco. Inoltre sulla via Del Bosco confluiscono le acque meteoriche proveniete dalle strade limitrofe.

REDATTORE	RESPONSABILE
-----------	--------------