



REGIONE SICILIANA -DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE -
SERVIZIO RISCHI IDROGEOLOGICI ED AMBIENTALI

SCHEDA B

PROVINCIA CATANIA
COMUNE MASCALUCIA
LOCALITA' Via Del Bosco-
Massannunziata

**SCHEDA DI SINTESI
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

SCHEDA B INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO D'EVENTO

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| DENOMINAZIONE AREA CRITICA - NODO N°3 I_268 CT | | Breve descrizione: Antica frazione di Mascalucia con le abitazioni, molte al pianterreno, direttamente sulla via Del Bosco. | | | |
| CRITICITA' PER: | | Monitoraggio strumentale | | Nessuno | |
| frana | <input type="checkbox"/> | | | | |
| inondazione | <input checked="" type="checkbox"/> | Monitoraggio a vista | | | |
| mareggiata | <input type="checkbox"/> | | | | |
| altro | <input type="checkbox"/> | | | | |
| PRECEDENTI S/N | S | frequenti | <input type="checkbox"/> | occasionali | <input type="checkbox"/> |
| PAI: PERICOLOSITA' (P1,P2,P3,P4) | Sito d'attenzione | n.ro rif | 095-E-3MC-E01 | scheda(S/N) | |
| PAI: RISCHIO (R1,R2,R3,R4) | R4 | | | | |
| Aggiornamento | | | | | |
| DRPC: PERICOLOSITA' (B,M,E,ME) | | n.ro rif | I_269 CT | scheda(S/N) | SI |
| DRPC: RISCHIO SPECIFICO (B,M,E,M) | | | | | |
| DRPC: RISCHIO TOTALE (B,M,E,ME) | | | | | |
| Aggiornamento | in aggiornamento | | | | |

| BENI COINVOLTI | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|-----------|
| Edifici | | Abitanti | | Viabilità direttamente interessata | |
| civile abitazione n° | 12 anni | 115 | statale | esclusiva | |
| attività produttive n° | 12-60 anni | 508 | provinciale | SI | esclusiva |
| tattici/strategici n°3 | 60 anni | 114 | comunale | SI | esclusiva |
| abitanti con handicap fisici | | | altro | esclusiva | |
| abitanti con handicap psichici | | | | | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NOTE (inserire utili informazioni ulteriori) | CTR: |
| In questa frazione sono coinvolte la delegazione comunale, la chiesa di San Michele, posta nell'omonima piazza e l' unica farmacia della zona. | |
| INTERVENTI STRUTTURALI | |
| Realizzati | |
| Previsti : | |

Scenario: In caso di forti piogge, le acque provenienti da monte, sulla via Del Bosco, invadono nella frazione di Massannunziata la piazza dove si trova ubicata la chiesa di San Michele e la farmacia. Inoltre le stesse acque allagano i piani terra delle abitazioni poste lungo la via Del Bosco.

REDATTORE _____ RESPONSABILE _____